



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Донецкой Народной Республике)
Управление надзорной деятельности и
профилактической работы
отдел надзорной деятельности и профилактической
работы г.о. Снежное

ул. Милицейская, 13, г.о. Снежное, 286500
Телефон: +7(856) 565-37-40 Факс: +7(856) 565-37-40
E-mail: gpn_sng@80.mchs.gov.ru

Директору МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА
№ 5 ГОРОДА СНЕЖНОЕ"

Колисниченко Э.Д.

01.08.2023 № 545

На № _____ от _____

Справка

о противопожарном состоянии объекта

«01» августа 2023 года

г. Снежное

На основании требования прокуратуры города Снежное от 24.07.2023 № 76-1762исх23 проведено обследование противопожарного состояния МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5 ГОРОДА СНЕЖНОЕ"

(указать наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка, адрес местонахождения)
расположенного по адресу: ДНР, г. Снежное, ул. Терешковой, 14.

Обследование проведено инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Снежное управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике старшим лейтенантом внутренней службы Лысенко Ю.С.

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

Обследование проведено в срок с «26» июля 2023 г. по «26» июля 2023 г.

Обследование проведено в присутствии Директора МБОУ «СПШ № 5 Г.СНЕЖНОЕ» Колисниченко Эллы Дмитриевны

(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта надзора берущих участие в проведении проверки)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:


№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Лица, допущенные к работе на объекте защиты, не прошли обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам (лицо, ответственное за противопожарное состояние объекта – заведующий хозяйством)	пункт 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ)
2.	Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений	п. 2 ППР в РФ
3.	Руководитель организации не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17.1 ППР в РФ
4.	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации	п. 3 ППР в РФ
5.	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности	п. 3 ППР в РФ
6.	Отсутствует журнал учета противопожарных инструктажей	пункт 3 ППР в РФ; пункт 22 Приказа МЧС России №806 от 18.11.2021 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

		(далее – приказ №806)
7.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 ППР в РФ
8.	Руководитель не обеспечил укомплектование пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами (ПК- 5 и ПК-8)	пункт 50 ППР в РФ
9.	Пожарный рукав не присоединен к пожарному стволу (ПК-1)	пункт 50 ППР в РФ
10.	Огнетушители, отправленные с объекта защиты на перезарядку, не заменены заряженными огнетушителями, соответствующими минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителей, отправленных на перезарядку (отправлены на перезарядку все огнетушители)	пункт 403 ППР в РФ
11.	В здании с уклоном кровли более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) свыше 7 метров, не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013	статьи 4 и 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ); пункт 7.16 Свод правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (далее - СП 4.13130.2013)
12.	Здание школы не оборудовано системой пожарной сигнализации безадресного типа	статьи 4 и 6 № 123-ФЗ ч. 2 ст. 54 № 123 -ФЗ; п. 14 табл. А.1 прил. А свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной

		защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020)
13.	Здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах	статьи 4 и 6 № 123 -ФЗ; ч. 2 ст. 54 № 123 - ФЗ; п. 14 табл. 2 раздела 7 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009)
14.	Здание младшей школы не оборудовано системой пожарной сигнализации безадресного типа	статьи 4 и 6 № 123-ФЗ; ч. 2 ст. 54 Ф3-123; п. 14 табл. А.1 прил. А СП 484.1311500.2020
15.	Здание младшей школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах	статьи 4 и 6 № 123-ФЗ; ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ; п. 14 табл. 2 раздела 7 СП 3.13130.2009
16.	Стропила и обрешетка чердака школы не подвергнуты обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо не выполнена их конструктивная огнезащита, не способствующая скрытому распространению горения	статьи 4 и 6 № 123 -ФЗ; пункт 5.4.5 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2012)
17.	Стропила и обрешетка чердака младшей школы не подвергнуты обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо не выполнена их конструктивная огнезащита, не способствующая скрытому распространению горения	статьи 4 и 6 Ф3-123; - пункт 5.4.5 СП 2.13130.2012
18.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений	статьи 4 и 6 № 123-ФЗ; пункт 15 таблица 1 Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений (далее – РД 34.21.122-87)
19.	Руководитель учреждения не обеспечил исправность наружного противопожарного водоснабжения (пожарный водоем не герметичен)	п. 48 ППР в РФ
20.	Запорное устройство на обводной линии	статьи 4 и 6 № 123-ФЗ;

	прибора учета холодной воды не оборудовано электроприводом с пуском от кнопок, которые должны быть установлены у пожарных кранов	пункт 12.11 СП 30.13330.2020 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий»
21.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение	статьи 4 и 6 № 123 -ФЗ; - пункт 7.3.15 свода правил «Здания общеобразовательных организаций» (далее – СП 251.1325800.2016)


Обследование провёл:
Инспектор отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
г.о. Снежное управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС РФ по ДНР
Старший лейтенант внутренней службы
Лысенко Ю.С.



(подпись)

Один экземпляр справки получил:

Директор «МБОУ
«Школа № 5» Снежное



(подпись)

«01» 08 2023 г.